

Rekommenderad arbetsmetod



- SCHÖNOX PZG bör läggas skrynkelfri i färsk SCHÖNOX FS, appliceras med 8 mm tandad spackel och utjämnas med den jämna spackelsidan, medan den fästs på mineralunderlag eller genom häftning på träunderlaget.
- Lagg SCHÖNOX PZG med minst 5 cm överlappning.
- När man lägger SCHÖNOX PZG delvis på träunderlag och delvis på ett fast hårt mineralunderlag (t.ex. betong- eller gammal keramikbeläggning), måste SCHÖNOX PZG överlappa minst 50 cm på mineralunderlaget.
- Man bör undvika att få in golvavjämningsmassor i perimeterfogar genom lämpliga åtgärder. Böjning orsakad av hög belastning bör undvikas. Massiva träunderlag bör slipas och dammsugas.
- Separera avjämningsmassan och skiktet med SCHÖNOX PZG från de vertikala ytorna genom att montera tätbandet SCHÖNOX RS 50.
- Det går inte att avjämna en flytande konstruktion med spånskiva (V 100) som installerats som en torr avjämning.
- Träunderlag som fixerade plank eller skruvade spånskivor (V 100) ska grundas med SCHÖNOX KH (1:1) (torktid minst 24 timmar) eller SCHÖNOX KH-FIX (torktid minst 1 timme).
- Se efter i avjämningsmassans produkt-datablad när det gäller krav på andra underlag.
- Fäst SCHÖNOX PZG mekaniskt med en häftpistol. Lagg nätet tvärs över plankorna. Skär till med en krokkniv, en mattniv eller en sax. Avståndet till alla vertikala strukturer bör vara minst 3 cm. Sedan appliceras avjämningsmassan.
- Avjämningsmassan appliceras på konventionellt sätt eller med hjälp av en pump. Vi rekommenderar att använda en piggvals med en spiklängd > 30 mm för att få en jämn yta – varigenom flödet av avjämningsmassan stöds och dessutom luftas avjämningsmassan.
- Man bör ta den minsta skiktjockleken på golvavjämningsmassan i beaktande.

Packaging

25,0 m roll (1,0 m width)

Storage

- Store SCHÖNOX PZG cool, dry and upstanding.

Disposal

- For the disposal of product residues, waste water and containers with adherent product residues please follow the local governmental regulations.

The applicable recommendations, guidelines and safety data sheets are to be observed, together with the recognised architectural and engineering regulations. We guarantee that our products leave the factory in perfect condition. While our recommendations for use are based on tests and practical experience, they can only provide general guidance without any assurance as to product characteristics, since we have no influence over the conditions on site, the execution of the work or the method of processing. This product data sheet supersedes all previous editions.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS

SCHÖNOX GmbH

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Germany

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

<http://www.schoenox.com>



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group